

1/27





Fig. 1



3/27




Fig. 3A




Fig. 3B




Fig. 3C




Fig. 3D

100221-05082001



102505



102505



102505

**FOR THE 2003-2004**



**FOR THE 2003-2004**



**FOR THE 2003-2004**



**FOR THE 2003-2004**



**FOR THE 2003-2004**

6/27




Fig. 5A




Fig. 5B

10028050-122001

7/27




Fig. 5C




Fig. 5D

10028050.122001

8/27




Fig. 6

1028850-12001



9/27




Fig. 7A




Fig. 7B

10028050-122001

10/27




Fig. 7C




Fig. 7D

10026050-1-2004

11/27




Fig. 8A




Fig. 8B




Fig. 8C

10028050.122001

12/27




Fig. 8D




Fig. 8E

100221-05082001




Fig. 9A




Fig. 9B

14/27




Fig. 10A




Fig. 10B

10028050.1.22001

15/27




Fig. 11

100221-05082001

16/27




Fig. 12A




Fig. 12B

10028050.122004











Fig. 13



20/27



**Fig. 15A**



**Fig. 15B**

21/27




Fig. 16

10028050.122001

22/27




Fig. 17

23/27




Fig. 18A




Fig. 18B

10028050.122001



20250121



20250121



25/27




Fig. 18E





Fig. 18F

10028050.122001

26/27



**Fig. 18G**

10028050.122004

27/27




Fig. 18H




Fig. 18I

10028050.122001